

อบต.นายกปลัก
เลขที่รับ ๕๖๐/๖๕๖๘
วันที่ ๒๓ มี.ค. ๒๕๖๘
เวลา ๑๑.๐๐

บ้านหนองรัง ม.17

ต.นายกปลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ

20-มี.ค.-69

เรื่อง ถนนคอนกรีตชำรุด จากระบบรถทุกปุ่น

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายกปลัก

สิ่งที่ส่งมาด้วย รูปภาพถนนชำรุด

เมื่อวันที่ 4 ม.ค 2568 ที่บ้านหนองรัง (คุ้มหินดาชะจาน) ม.17ได้มีรถปุ่น

ของบ้านเพชร ก่อสร้าง สาขานายกปลัก ได้ไปส่งปุ่นผสมเสร็จให้กับลูกค้าที่คุ้มหินดาชะจาน

พอถึงช่วงเกิดเหตุได้ขับรถหลบกึ่งมะม่วงที่ยื่นมาคลุมถนน จึงได้ขับรถหลบมาอีกเลนถนน

ซึ่งขอบถนนมีน้ำกัดเซาะเป็นโพรงแนวยาว รถบรรทุกปุ่นมีน้ำหนักมาก

เป็นเหตุให้ขอบถนนพังชำรุดเกิดความเสียหายเป็นแนวยาวตามภาพ

และเคยได้แจ้งเป็นหนังสือถึง อบต. นายกปลัก เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 ไปแล้ว

ปัจจุบันถนนยังชำรุดเสียหายยังไม่ได้รับการแก้ไข

จึงได้รายงานให้ องค์การบริหารส่วนตำบล นายกปลัก มาตรวจสอบถนนที่ชำรุด

เพื่อหาทางแก้ไขถนนให้ใช้งานได้เป็นปกติต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

เรียน นายก อบต.นายกปลัก

- เพื่อโปรดทราบ/พิจารณา

- เห็นควรจึงให้

☐ สำนักปลัด ☒ กองช่าง ☐ กองคลัง


☐ กองสวัสดิการสังคม ☐ กองการศึกษาฯ

☐ กองสาธารณสุขฯ


☐ อื่นๆ.....


(นางสาววรณิศ จงแจ้งกลาง)
เจ้าพนักงานธุรการ

ขอแสดงความนับถือ


.....
(นาย สงัด บุญเกิด)
ผู้ใหญ่บ้านหนองรัง ม.17
ต.นายกปลัก อ.เทพสถิต
(085-279-1558)

(นางสาวอ้อนจันทร์ เคนเหลื่อม)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.


(นายอนันตเดช โชตินอก)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนายกปลัก
- 
(นายกฤษ คงเพชรศักดิ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายกปลัก









