



อบต. นายายกหลัก
เลขที่รับ.ท.ร.๓๑/๒๕๖๗
วันที่ ๒๕ ต.ค. ๒๕๖๗
เวลา ๑๖.๐๗

ที่ ชย ๑๓๑๘/๒๕๖๗

ที่ว่าการอำเภอเทพสถิต
ถนนสุนทรารายณ์ ชย ๓๖๒๓๐

๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเทพสถิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือจังหวัดชัยภูมิ ที่ ชย (ศปถจ) ๐๐๒๑/ว ๔๗๖ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๗

ด้วยได้รับแจ้งจากจังหวัดชัยภูมิว่า คณะทำงานวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนน กรณีรถบรรทุกสิบล้อเฉี่ยวชนกับรถจักรยานยนต์สามล้อพ่วงข้าง เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ สถานที่เกิดเหตุ บริเวณสะพานข้ามบึงขวน ถนนรุ่งเรืองศรี หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านขวน อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในการนี้ เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนนดังกล่าว อำเภอจึงขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมพฤติกรรมการขับขี่ปลอดภัย ไม่ขับรถเร็ว และไม่ขับรถตัดหน้ากระชั้นชิด เพื่อลดความเสียหายและลดระดับความรุนแรงของอุบัติเหตุผ่านการสื่อสารเครือข่ายสังคมออนไลน์ หอกระจายข่าว และ/หรือช่องทางประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

เรียน นายก อบต.นายายกหลัก
- เพื่อโปรดทราบ/พิจารณา
- เห็นควรจึงให้
๒ สำนักปลัด ๒ กองช่าง ๒ กองคลัง
๒ กองส่งเสริมการเกษตร ๒ กองการศึกษา
๒ กองสาธารณสุข
๒ อื่นๆ *นายายกหลัก / ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๗*

ขอแสดงความนับถือ

(นายรวิทย์ นามมทานวล)

นายอำเภอเทพสถิต

(นางสาวอ้อนจันทร์ เคนเหลื่อม)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

ที่ทำการปกครองอำเภอ
ฝ่ายความมั่นคง
โทร. ๐ ๔๔๘๕ ๗๑๐๕

นายบุญชู เก้าโค
ผู้อำนวยการชำนาญงาน

(นายอนันตเดช ไซตินอก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนายายกหลัก

(นางล่อ ศรีสุวรรณ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายายกหลัก รักษาการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายายกหลัก

ม.ค.ก. / ม



ที่ว่าการอำเภอเทพสถิต
รับที่ 3882 / 2567
วันที่ ๒๑ ต.ค. ๒๕๖๗

ที่ ขย (ศปถจ) ๐๐๒๑/ว ๕๖๖

ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
จังหวัดชัยภูมิ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาคาร ขย ๓๖๐๐๐

๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นนายอำเภอบำเหน็จณรงค์)

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานอุบัติเหตุใหญ่ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยคณะทำงานวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนน กรณีรถบรรทุกสิบล้อเฉี่ยวชนกับรถจักรยานยนต์สามล้อพ่วงข้าง เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ สถานที่เกิดเหตุ บริเวณสะพานข้ามบึงชนวน ถนนรุ่งเรืองศรี หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านชนวน อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนนกรณีดังกล่าว เนื่องจากผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สามล้อพ่วงข้างเดินทางมาจากบ้าน เพื่อพาพ่อและแม่ไปรับยาตามนัดที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนตำบลบ้านชนวน โดยขับขี่ยานพาหนะด้วยความประมาท ประกอบกับร่างกายพิการ มีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหว (แขนและขาอ่อนแรง) มีประวัติการเกิดอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ล้มเป็นประจำ ไม่มีทักษะ/ความชำนาญในการขับขี่รถจักรยานยนต์สามล้อพ่วงข้างเนื่องจากเพิ่งขี่มา เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๗ และไม่มีใบขับขี่รถจักรยานยนต์ เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุล่อรถพ่วงได้เฉี่ยวกับขอบทางเท้าสะพานจึงให้รถเสียหลักข้ามเลนไปตัดหน้ารถบรรทุกสิบล้อที่วิ่งสวนทางมาอย่างกระชั้นชิดจึงทำให้ถูกรถบรรทุกชนอย่างรุนแรง

ในการนี้ เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนนกรณีดังกล่าว จังหวัดชัยภูมิ โดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดชัยภูมิ จึงขอความร่วมมือศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมพฤติกรรมการขับขี่ปลอดภัย ได้แก่ การสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ยังขี่/โดยสารรถจักรยานยนต์ การจัดทำใบขับขี่การทำประกันภัย พรบ. ภาคบังคับ และภาคสมัครใจของรถทุกประเภท ผ่านการสื่อสารเครือข่ายสังคมออนไลน์ หอกระจายข่าวและ/หรือช่องทางประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน รวมทั้งฝึกอบรมการกู้ชีพกู้ภัยให้เป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งผู้บาดเจ็บและผู้ให้การช่วยเหลือเพื่อป้องกันการติดเชื้อจากโรคติดต่อ โดยให้แจ้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินการด้วย พร้อมรายงานผลการดำเนินงานให้จังหวัดทราบ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมชัย ใจดี)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ / ผู้บัญชาการศูนย์

ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดชัยภูมิ

โทร./โทรสาร ๐ ๔๔๘๑ ๓๓๒๕

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ chaiyaphum@disaster.go.th

แบบรายงานอุบัติเหตุใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ
วันที่เกิดเหตุ วันที่ ๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. ประเภทรถ

คู่มือ ๑

- รถยนต์ส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน รถจักรยานยนต์ รถโดยสารขนาดเล็ก รถแท็กซี่ กระบะ
 รถโดยสารประจำทาง รถโดยสารประจำทางปรับอากาศ รถทัศนจร รถโดยสาร รถรับส่งนักเรียน
 รถกระบะโดยสาร ๒ แถว รถไฟ จักรยาน รถจักรยานยนต์สามล้อพ่วงข้าง อื่น ๆ (ระบุ)
➢ เลขทะเบียนรถ : ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน

คู่มือ ๒

- รถยนต์ส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์ รถแท็กซี่ รถกระบะ/ปิกอัพ
 รถโดยสารประจำทาง รถโดยสารประจำทางปรับอากาศ รถทัศนจร รถบรรทุกสิบล้อ รถรับส่งนักเรียน
 รถกระบะโดยสาร ๒ แถว รถไฟ รถบรรทุกทุกทางการเกษตร อื่น ๆ (ระบุ)
➢ เลขทะเบียนรถ : ๑. หมายเลขทะเบียนรถ ๗๑-๘๘๗๒ ฉะเชิงเทรา

๒. ประเภทถนน ทางหลวงแผ่นดิน ถนน อบต/หมู่บ้าน ถนนในเมือง(เทศบาล) ถนนทางหลวงชนบท
 ถนน อบจ.

➢ เลขถนน :-

พิกัดจุดเกิดเหตุ : เหตุเกิดบริเวณหน้าวัดบึงขวน ถนนรุ่งเรืองศรี หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านชวน อำเภอบำเหน็จณรงค์
จังหวัดชัยภูมิ

๓. ลักษณะจุดเกิดเหตุ

- ๓.๑ บริเวณจุดเกิดเหตุ ทางโค้ง ทางตรง ทางชัน ทางแยก จุดกลับรถ
 ทางคนข้าม ทางที่มีสิ่งกีดขวาง/กำลังก่อสร้าง อื่นๆ
๓.๒ ผิวจราจร แห้ง เปียก เป็นโคลน/หลุมบ่อ อื่นๆ
๓.๓ ภูมิอากาศ แจ่มใส มีหมอก ฝนตก ควีน/ฝุ่น อื่นๆ
๓.๔ แสงสว่าง กลางวัน กลางคืนมีแสงไฟฟ้า กลางคืนไม่มีแสงไฟฟ้า อื่นๆ

๔. เวลาที่เกิดเหตุ (โดยประมาณ) ๐๗.๓๔ น./

๕. สาเหตุ (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ) ชนกัน ชนท้าย ตัดหน้ากระชั้นชิด เสียหลักข้ามเลน
 เสียหลักพลิกคว่ำ ฝ่าสัญญาณไฟจราจร ไม่ให้สัญญาณจอด/ชะลอ/เลี้ยว เสียหลักชนต้นไม้ข้างทาง

๖. พฤติกรรมเสี่ยง (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ)

- ขับรถเร็ว ประมาท เมาสุรา หลับใน ไม่สวมหมวกนิรภัย ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
 ไม่มีใบขับขี่ ไม่ตรวจสภาพรถ สภาพรถมอเตอร์ไซด์บกพร่อง อื่นๆ

/ศ. เพศ...

๗. เพศ อายุ ของผู้ประสบอุบัติเหตุ (ราย/คน)

➢ ผู้เสียชีวิต รวมจำนวน ๓ ราย เพศ : ชาย ๒ ราย หญิง ๑ ราย

๑. นายเยี่ยม กลิ่นศรีสุข อายุ ๗๕ ปี ผู้โดยสาร (เสียชีวิต)

๒. นายณรงค์ชัย กลิ่นศรีสุข อายุ ๔๓ ปี คนขับ (เสียชีวิต)

๓. นางบุญธรรม เตยบุญชร อายุ ๗๑ ปี ผู้โดยสาร (เสียชีวิต)

➢ ผู้บาดเจ็บสาหัส (Admit) รวมจำนวน - คน เพศ : ชาย - คน หญิง - คน

ภาพประกอบ



(นางแสงสนธิ์ เกษกรขุ่ม)


หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ

(นายสมนึก ใจดี)

ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดชัยภูมิ

ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดชัยภูมิ

ภาพประกอบ



จุดเกิดเหตุ รถบรรทุกสิบล้อเฉี่ยวชน
กับรถจักรยานยนต์สามล้อพ่วงข้าง
บริเวณสะพานข้ามบึงชาว
ถนนรุ่งเรืองศรี ต.บ้านขวน
อ.บ้านหมี่จ.ลพบุรี จ.ชัยภูมิ

